

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ  
И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«К И Р О В С К А Я  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  
СТАНЦИЯ»

О Т Ч Ё Т № 06-43-2017 (5011024)

от 5 декабря 2017 года

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАБЛЮДЕНИЙ

ЗА ТРАКТОРАМИ БЕЛАРУС 1221.2

ВЫПУСКА 2016 ГОДА

В ХОЗЯЙСТВАХ ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИС

п.г.т. Оричи, 2017

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3
Перечень наблюдаемых машин	Таблица 1	3
Сведения о наблюдаемых машинах	Таблица 2	4
Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машин	Таблица 3	6
Перечень отказов и повреждений за период наблюдений	Таблица 4	7
Показатели безотказности по наблюдаемым машинам	Таблица 5	18
Заключение по результатам наблюдений		19
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ		21

## ВВЕДЕНИЕ

### Перечень наблюдаемых машин

Таблица 1

№ группы	Наименование машины	Марка	Завод-изготовитель (код)	Год выпуска	Количество образцов
1	Трактор	Беларус 1221.2	ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» (-)	2016	3

Наблюдения проведены согласно государственного задания ФГБУ «Кировская МИС» на 2017 год, утвержденного первым заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации Хатуовым Д.Х. 17 января 2017 года.

Период наблюдений: август 2016 – декабрь 2017 года.

#### Цель проведения наблюдений и методы сбора информации о машинах

Проверка показателей надежности, качества изготовления, условий эксплуатации и обслуживания машин в соответствии со СТО АИСТ 2.8-2010 методом их осмотра, опроса специалистов хозяйств и обслуживающего данные машины персонала, а также обработкой соответствующей информации бухгалтерского, хозяйственного и складского учета.

Наблюдения проводятся за тремя образцами колесных тракторов Беларус 1221.2 производства ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» в трех хозяйствах Кировской области.

#### Общая информация об организации сервисного обслуживания машин

Сервисное обслуживание тракторов Беларус 1221.2 проводят представители сервисной службы ООО «Авторемстрой» согласно договоров с сельхозпредприятиями на данный вид работ по ТО после обкатки, ТО-1, ТО-2 и ТО-3 с протяжкой гаек у головок двигателей, заменой масел и фильтров. Также проводят пуско-наладочные работы и обучение персонала перед началом эксплуатации машины в хозяйстве, проводят ремонтные работы или предоставляют новые детали для восстановления работоспособности узлов при возникновении технических отказов в период гарантийного срока.

Сведения о наблюдаемых машинах

Таблица 2

№ группы	Порядковый номер в группе	Заводской номер		Наработка		Число отказов (шт.)			Наименование хозяйства, район, область (край)	Приобретение машины (завод, АО и т.д.)		Стоимость, руб. (по данным хозяйства)	
		машины	двигателя	ч	т	всего	в т.ч. по группам сложности			100% оплата	по лизингу		
							I	II					III
<b>2016 год</b>													
1	1	1221281	144287	1153		0	0	0	0	СПК "Красная Талица" Слободского района Кировской области	ООО "Авторемстрой", г. Киров		2521604,40
	2	12211290	144230	800		4	0	3	1	ПСПК "Истобенский" Оричевского района Кировской области	ООО "Авторемстрой", г. Киров		1779661,00
	3	12244605	146989	283		0	0	0	0	СХК "Корюгино" Слободского района Кировской области	ООО "Авторемстрой", г. Киров		1961864,41
<b>2016-2017 годы</b>													
1	1	1221281	144287	2517		7	1	6	0	СПК "Красная Талица" Слободского района Кировской области	ООО "Авторемстрой", г. Киров		2521604,40

№ группы	Порядковый номер в группе	Заводской номер		Наработка		Число отказов (шт.)			Наименование хозяйства, район, область (край)	Приобретение машины (завод, АО и т.д.)		Стоимость, руб. (по данным хозяйства)	
		машины	двигателя	ч	т	всего	в т.ч. по группам сложности			100% оплата	по лизингу		
							I	II					III
1	2	12211290	144230	1850		10	2	7	1	ПСПК "Истобенский" Оричевского района Кировской области	ООО "Авторемстрой", г. Киров	1779661,00	
	3	12244605	146989	815		9	2	7	0	СХК "Корюгино" Слободского района Кировской области	ООО "Авторемстрой", г. Киров	1961864,41	

Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)  
и обкатки машин

Таблица 3

№ группы	Вид дефекта	Наименование дефекта, недостатка	Количество случаев	Порядковый номер в группе
1	По качеству изготовления	Ширина крыла над колёсами заднего и переднего мостов недостаточна для удовлетворительной защиты прицепа и кабины трактора от загрязнений, отбрасываемых колёсами трактора (рис. А.1-А.2)	3	1, 2, 3
		Не протянуты гайки корпуса крышки бортового редуктора, подшипники имеют следы ржавчины (рис. А.3)	1	3
		Не протянуты шланги	1	3
		Не зафиксирован палец переднего моста (рис. А.4)	1	3
		Не зафиксирована гайка на полуоси редуктора переднего моста (рис. А.5)	1	3

## Показатели безотказности по наблюдаемым машинам

Таблица 5

Показатель	Значение показателя		
	по ТУ, НД	по результатам наблюдений	
		2016 г.	2016-2017 г.
Количество наблюдаемых образцов	не менее 3	3	3
Средняя наработка, мч	нет данных	745,3	1727,33
Среднее количество отказов в том числе:	то же	1,33	8,67
I группы сложности	-"	отсутствуют	1,67
II группы сложности	-"	1,0	6,67
III группы сложности	-"	0,33	0,33
Наработка на отказ, мч	-"	560,4	199,23
Наработка на отказ по группам сложности, мч:			
I	-"	более 745,3	1034,33
II	400-500	745,3	258,97
III	400-500	2258,5	5243,33

## ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате наблюдений за тракторами колесными Беларус 1221.2 выпуска 2016 года в течение двух сезонов эксплуатации установлено, что:

- качество выполнения технологического процесса хорошее;
- техническая надежность ниже требований безотказности, указанных в СТО АИСТ 1.12-2006 (наработка на сложный отказ 400–500 мч).
- у специалистов хозяйств имеются замечания по качеству изготовления и сервисному обслуживанию тракторов.

ФГБУ «Кировская МИС» предлагает:

1. Продолжить работу по улучшению конструкции трактора.
2. Усилить контроль качества изготовления деталей и сборки тракторов.
3. Усилить контроль качества предпродажной подготовки тракторов.


Врио директора МИС

Главный инженер

Заведующий КИЛ

Зам. начальника отдела испытаний тракторов и сельхозмашин

Ведущий инженер



В.Л. Питиримов

И.Д. Лукин

Ю.В. Труфакин

И.А. Патрин

Ю.В. Труфакин