## Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

# Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений

## Федеральное государственное бюджетное учреждение Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция

## Протокол испытаний

№ 06-29-2019 (5020432)



Борона дисковая с кольцевыми рабочими органами БДК-3,6

Изготовитель (разработчик)	Адрес
OAO «Малмыжский завод	612921, Кировская область,
по ремонту дизельных двигателей»	г. Малмыж, ул. Дружбы, д.2

#### Результаты испытаний (краткие)

### Борона дисковая с кольцевыми рабочими органами БДК-3,6

#### Назначение и описание конструкции машины

Борона дисковая с кольцевыми рабочими органами БДК-3,6 предназначена для предпосевной обработки почвы по зяблевым фонам и обработки паровых полей для уничтожения сорняков и создания влагосберегающего мульчирующего слоя.

Борона является полуприцепной машиной и агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4-3,0.

Борона БДК-3,6 представляет собой гидрофицированное орудие с рамой, на брусьях которой установлены рабочие органы — кольцевые батареи. Соединение агрегата с трактором осуществляется с помощью прицепной серьги прицепного устройства, которое крепится к кронштейну крепления сницы, расположенных в передней части рамы. На раме в кронштейне крепления на подшипниках установлена труба подъема с двумя опорными колесами. Перевод агрегата из рабочего положения в транспортное осуществляется при помощи гидросистемы.

Глубина обработки определяется положением опорных колес относительно плоскости рамы и регулируется изменением положения гидроцилиндра с помощью механизма регулирования глубины, который представляет собой тягу с резьбой, которая воздействует на рычаг и кронштейн трубы подъема.

Качество работы:	
Производительность, га за 1 ч времени:	
- основного	3,8
- технологического	3,3
- сменного	2,8
Рабочая ширина захвата, м	3,4
Фактическая глубина обработки, см:	6,3
Крошение почвы, %, размер комков почвы, мм:	
от $0$ до $25$ включ.	90,6
-"- 25 -"- 50 -"-	8,5
-"- 50 -"- 100 -"-	0,9
Гребнистость поверхности почвы, см	2,5
Массовая доля заделанных в почву пожнивных ос-	52
татков, %	
- забивание, залипание рабочих органов	не наблюдалось
Условия эксплуатации:	
- навеска (присоединение) на трактор (способ агре-	полуприцепной
гатированния)	
- перевод в рабочее и транспортное положение	гидравлический
- настройка рабочих органов	вручную, изменением
	положения опорного ко-
	леса по высоте с помо-
	щью механизма регули-
	рования

- время подготовки машины к работе, ч.	0,14
Агрегатирование	T-150K
Трудоемкость ежесменного ТО, челч.	0,30
Эксплуатационная надежность	хорошая

Техническая характеристика	
Показатели	Численные значения
Габаритные размеры в агрегате, мм Д/Ш/В	
- в рабочем положении	12735/4400/2945
Ширина захвата, м	4,4
Глубина обработки, см:	3-8
Масса, кг	2550
Дорожный просвет, мм	270
Ширина колеи, мм:	2595
Рабочая скорость, км/ч	11,2

Результаты испытаний

Качество работы	В результате проведенных испытаний на предпосевной обработке почвы средней влажностью 17,56 % и твердостью 1,58 МПа, фактическая глубина обработки почвы составила 6,3 см, что соответствует требованиям НД. Гребнистость поверхности почвы составила 2,5 см. Крошение почвы при работе агрегата хорошее. Наличие комков размером до 25 мм составило 90,6 %, что соответствует требованиям НД. Комков размером более 100
	мм не обнаружено (по НД - не допускается). Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось.
Эксплуатационные	При данных условиях и режимах работы производи-
показатели	тельность за час основной работы составила 3,8 га/ч
	Удельный расход топлива за сменное время составил 6,5
	кг/га.
	Средняя транспортная скорость по полевым дорогам
	составила 10 км/ч, установочная глубина обработки – 5,0
	см, средняя рабочая ширина захвата агрегата - 3,4м.
Безопасность	Габаритная ширина агрегата составила 4,4 м, транс-
движения	портные переезды необходимо осуществлять в соответ-
	ствии со специальными правилами. Агрегат не оборудо-
	ван световозвращателями. Оборудование тормозами не
	требуется.
Удобство управле-	Удобно
кин	
Безопасность вы-	Не обеспечена
полнения работ	

Техническое	В период испытаний механизатор перед началом рабо-
обслуживание	ты проводил осмотр агрегата, очистку рабочих органов
	от растительных остатков, проверку креплений и опор-
	ных колёс. Среднее время проведения ежесменного тех-
	нического обслуживания и заправки энергосредства топ-
	ливом составило по данным испытаний 0,30 ч.
Заключение по результетам непытаний	

#### Заключение по результатам испытаний

По результатам периодических испытаний бороны кольцевой БДК-3,6 установлено, что она:

- устойчиво выполняет технологический процесс в соответствии с назначением с удовлетворительным качеством работы и удовлетворительными эксплуатационно-технологическими показателями;
- имеет высокий уровень надежности, который соответствует требованиям НД: коэффициент готовности равен 1, наработка на отказ более 118 ч;

- не соответствует трем пунктам ТУ и пяти пунктам требованиям ССБТ.

Испытания проведены:	ФГБУ «Кировская государственная зональная
	машиноиспытательная станция», 612080, Кировская
	область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А
Испытания провел:	Ведущий инженер – Чирков А.А.
Источник информации:	Протокол испытаний № 06-29-2019 (5020432)
	от 17 сентября 2019 года